

Nº	074/2021	Especie (s):	<i>Licania tomentosa; Eucalyptus; L. Leucocephala; A. Occidentale; Mangifera indica; Malpighia emarginata.</i>		
Endereço		Avenida Comissão Crulls, 2021-2123 Bairro Brasília. (Centro Esportivo CESAC 1).			
Motivo:		Danos ao calçamento e plantio em desacordo com as normas.			
Solicitação Interna:		010/2022	Data da Vistoria	06/01/2022	

Parecer Técnico:

Araguari 06 de Janeiro 2022

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do biólogo Marllon G. Pereira de Oliveira, realizou vistoria no local supramencionado. Atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude, Constatando a necessidade de:

1. Supressão de oito indivíduos arbóreos da espécie *Licania tomentosa* (Oiti), pois estão causando danos permanentes ao patrimônio público e estão em desacordo com o Manual de Arborização Urbana.
2. Supressão de quatro eucaliptos (*Eucalyptus*) com risco eminente de queda.
3. Supressão de uma leocena (*L. Leucocephala*) individuo arboreo considerado invazor.
4. Supressão de um Caju (*A. occidentale*) causando danos permanentes ao patrimônio público e estão em desacordo com o Manual de Arborização Urbana.
5. Supressão de uma mangueira (*Mangifera indica*) causando danos permanentes ao patrimônio público e estão em desacordo com o Manual de Arborização Urbana.
6. Supressão de uma acerola (*Malpighia emarginata*) causando danos permanentes ao patrimônio público e estão em desacordo com o Manual de Arborização Urbana.

Os procedimentos recomendados encontram embasamento na Lei Municipal 5681/16. Sendo assim, solicita-se o encaminhamento do referido parecer à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para emissão das ordens de serviço no local em questão, e para Secretaria Municipal de Esportes e Juventude para que se de ciência do parecer.

O material lenhoso resultante do processo autorizado deverá ser destinado adequadamente.

Técnico Responsável:

Marllon G. Pereira de Oliveira
Biólogo - CRBio 104618/04-D – Matrícula 258430
Departamento de Arborização Urbana

Registros Fotográficos



Figura 1, 2 e 3: Correspondentes ao primeiro tópico.



Figura 4: Correspondente aos tópicos 2 e 3.

Técnico Responsável:

Marllon G. Pereira de Oliveira
Biólogo - CRBio 104618/04-D – Matrícula 258430
Departamento de Arborização Urbana