



Casa do Funcionário




Planta Baixa
Esc. 1/100


Área Casa do Funcionário: 93,80 m²




Vista 01
Esc. 1/100




Vista 03
Esc. 1/100




Corte A-A'
Esc. 1/100



Vista 02
Esc. 1/100






Vista 04
Esc. 1/100



Cobertura
Esc. 1/200

Telha Francesa
i: 40%



Diretrizes de Intervenção


- Reforço da Fundação
- Lavagem das telhas existentes
- Colocação de novas esquadrias em madeira e vidro como as novas esquadrias do restaurante, já que as esquadrias existentes não são originais e estão em péssimo estado de conservação
- Colocação de forro de madeira inclinado em todo o edifício.

Quadro de Esquadrias			
Esq.	Dimensão	Tipo	Material
PN1	0,88 x 2,14	Alca 1,4	Madeira e vidro
PN2	0,90 x 2,10	Alca 1,4	Madeira e Vidro
PN7	1,07 x 2,66	Alca 1,4	Madeira e Vidro
JN1	0,75 x 0,80 x 1,26	Paralelo 2,4	Madeira e Vidro
JN2	0,75 x 0,80 x 1,26	Paralelo 2,4	Madeira e Vidro
JN3	0,81 x 0,80 x 1,49	Paralelo 2,4	Madeira e Vidro
JN4	1,00 x 1,95 x 0,69	Gulbete 2,4	Madeira e Vidro
PN3	1,02 x 2,14	Alca 1,4	Madeira
PN5	0,90 x 2,14	Alca 1,4	Madeira
PN6	0,90 x 2,14	Alca 1,4	Madeira

Área construída: 93,80 m²

Prefeitura Municipal de Araguari

Araguari/ MG
Antigo Conjunto Ferroviário da Stevenson
Inventário Histórico do Patrimônio Cultural
Arquitetônico, Urbanístico, Paisagístico e Ambiental
Esc. 1/100 e 1/200, Carlos Fernandes Vaz



Situação
Esc. 1/100

Título: (PRANCHA READEQUADA)
PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO CONJUNTO FERROVIÁRIO STEVENSON

Área do Terreno: 27.759 m² ou seja 2,77,59 ha

Área a restaurar: 359,48m²

Problemas

Folha 10/12

Estado INDICADA

Arquiteto Carlos Fernandes Vaz

Arquiteto Carlos Fernandes Vaz

Proprietário Prefeitura Municipal de Araguari
CNPJ 18.829.946/0001-68

R.T. do Projeto Carolina Fernandes Vaz
Arquiteta Urbanista OAB 74002-1

R.T. Execução

RECEBUE

DATA 10/12